


ABITATO DI: VIGO LOMASO

LOCALITA':

P.ED. 37 C.C. VIGO LOMASO

UNITA' EDILIZIA n. 93

IMMAGINI CARTOGRAFICHE A VISTA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



ANALISI DI PROGETTO

CATEGORIA D'INTERVENTO:	RISTRUTTURAZIONE	R3
VINCOLI PARTICOLARI	Determinazione della Soprintendenza per i beni culturali n. 7191 di data 7 luglio 2022	
INDICAZIONI PROGETTUALI		
Presenza di manufatto architettonico oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 42/2004 e pertanto soggetto alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 42/2004: portale in pietra con piedritti a base quadrangolare e arco a tutto sesto caratterizzato da conci d'imposta e di chiave leggermente aggettanti.		

ANALISI DI RILIEVO**UNITA EDILIZIA N° 93**

1	TIPOLOGIA FUNZIONALE	edificio prevalentemente residenziale		X
		edificio prevalentemente produttivo (negozio, bar, albergo, ufficio, laboratorio, deposito, legnaia...)		
		edificio speciale		
		stalle		
		baito		
		malghe		
altro.....				
2	EPOCA DI COSTRUZIONE	anteriore al 1860		X
		tra il 1860 e il 1939		
		post 1939		
		post 1960/70		
3	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI	Volumetrici originali	da 1 a 4	4
		Costruttivo	da 1 a 4	2
		Complementari	da 1 a 4	1
		Decorativi	da 1 a 4	1
		TOTALE		8
4	PARAMETRI EDILIZI	numero piani		3
		interrato/seminterrato		
		sottotetto		1
5	DESTINAZIONE/USO PREVALENTE	ABITATIVO		
6	VINCOLI DI FACCIATA	Affreschi murali, bifore, colonne, altro....		
		fronti generali di pregio		
		contorni in pietra muratura o in legno da valorizzare		X
		Inferriate , poggiosi.....		X
Portoni tradizionali da valorizzare				
7	COPERTURA: padiglione	Manto di copertura	coppo tipo cotto	X
			marsigliese	X
			tegole in cemento	
			scandole o pietra	
			lamiera	
8	STRUTTURA PORTANTE	Tipo di struttura portante	muratura	X
			legno	
			cemento armato	
			ferro	
9	DEGRADO	<input type="checkbox"/> nullo <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> elevato		
		PARZIALE <input checked="" type="checkbox"/> TOTALE <input type="checkbox"/>		
10	GRADO DI UTILIZZO	utilizzato		
		sottoutilizzato		
		in stato di abbandono		X
11	SPAZI DI PERTINENZA Muretti a secco, acciottolati, piastre in granito, fontane, ecc...	alta qualità		
		media qualità		
		bassa qualità		
12	VINCOLI LEGISLATIVI			
13	INTERVENTO PIANO PRECEDENTE	RISANAMENTO CONSERVATIVO		R2
14	NOTE:			